



**PERSMEDEDELING DOOR KRIS PEETERS**  
Vice-Eersteminister en  
Minister van Werk, Economie en Consumenten,  
belast met Buitenlandse Handel

Dinsdag 4 juli 2017

**Vorig jaar drie dodelijke ongevallen met liften**  
**Controles op veiligheid liften worden opgedreven**

De controles op de veiligheid van liften worden opgedreven. Sinds 1 januari 2017 zijn strengere veiligheidseisen ook van toepassing op liften die gebouwd werden voor 1984. Liften zonder kooideur of elektronisch veiligheids gordijn worden door de inspectiediensten stilgelegd.

Kris Peeters: "Sinds 2003 worden de veiligheidseisen voor liften gradueel uitgebreid tot oudere liften. Eigenaars moeten hun liften sowieso regelmatig laten controleren door externe instanties. Ik laat mijn diensten nu systematisch liften nakijken die bij die controles niet in orde bleken. Als eigenaars hun liften niet tijdig moderniseren, kunnen de liften worden stilgelegd en worden boetes uitgeschreven. Bij niet-gemoderniseerde liften is de kans op ongevallen veel groter. Vorig jaar gebeurden in ons land nog drie dodelijke ongevallen met liften."

#### Controle

Alle personenliften moeten periodiek worden gecontroleerd door een externe erkende instantie, een zogenaamde Externe Dienst voor Technische Controle (EDTC). De beheerder van een niet-conforme lift krijgt van de EDTC een verslag waarop staat of zijn lift al dan niet verder veilig kan worden gebruikt. Indien het verslag negatief uitvalt moet hij het nodige te doen om de lift conform te maken. Het is een inbreuk om een niet-conforme lift toch in dienst te houden.

Door een reglementering van 2003 (KB 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften) moeten alle liften gemoderniseerd worden om te voldoen aan de hedendaagse veiligheidseisen. De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO) en de FOD Economie voeren sinds 2015 een gezamenlijke controlecampagne om na te gaan of de beheerder van een personenlift de nodige moderniseringswerken heeft laten uitvoeren.

#### Modernisering

In de reglementering uit 2003 worden drie termijnen onderscheiden voor de modernisering, in functie van de datum van indienststelling:

<b>Datum van indienststelling</b>	<b>Moet gemoderniseerd zijn ten laatste op:</b>
-----------------------------------	---

Vanaf 1 april 1984	31 december 2014
Tussen 1 januari 1958 en 31 maart 1984	31 december 2016
Vóór 1 januari 1958	31 december 2022

Recentere liften voldoen normaal gezien al aan de veiligheidseisen. Sommige ervan behoeven nog minimale aanpassingen, meestal verbonden met de arbeidsomstandigheden van de mensen die moeten tussenkomen op de liften.

De FOD Economie heeft voor de eigenaars en beheerders van liften een brochure ontwikkeld met alle uitleg over de modernisering om hen zo op de goede weg te helpen:

[http://economie.fgov.be/nl/binaries/Als\\_eigenaar\\_zorg\\_ik\\_voor\\_de\\_veiligheid\\_van\\_mijn\\_lift\\_tcm325-272627.pdf](http://economie.fgov.be/nl/binaries/Als_eigenaar_zorg_ik_voor_de_veiligheid_van_mijn_lift_tcm325-272627.pdf)

### **Resultaten campagne 2016**

Voor de controlecampagne vraagt de overheid bij de EDTC's maandelijks de gegevens van alle niet-conforme liften op. Inspecteurs bezoeken dan deze liften, de FOD WASO voor liften die vooral door werknemers gebruikt worden, de FOD Economie voor de andere.

De FOD WASO controleerde in 2016 totaal **879 van deze liften in de arbeidsomgeving**. Daarvan waren er slechts 290 conform bij de eerste controle. De beheerders van deze niet-conforme liften kregen een waarschuwing met de verplichting de lift conform te maken. Bij nacontroles later dat jaar waren **264 liften nog steeds niet in orde**. Bij liften die voorkomen op de lijsten met onveilige liften van de EDTC's, wordt nagegaan waarom de lift nog op de lijst staat (modernisering nog niet uitgevoerd, modernisering nog bezig, of modernisering uitgevoerd maar het attest van regularisatie nog niet afgeleverd). In uitvoering van het Sociaal Strafwetboek kunnen dan desgevallend aanvullende maatregelen worden opgelegd, zoals een stopzetting.

De FOD Economie van haar kant controleerde **587 liften**. Daarvan beschikten op het moment van controle 149 liften over een attest van regularisatie. Er werden 438 processen-verbaal van waarschuwing uitgeschreven. Aangezien zo goed als alle beheerders op het moment van de tweede controle hun lift geregulariseerd hadden werden **geen liften stilgelegd en geen boetes uitgeschreven**.

### **Aankondiging campagne 2017**

De aanwezigheid van een kooideur of elektronisch veiligheidsgordijn is de meest opvallende veiligheidseis waaraan alle liften in dienst gesteld vanaf 1958, moeten voldoen op 1 januari 2017. Het ontbreken van een kooideur of een elektronisch veiligheidsgordijn heeft in 2016 aanleiding gegeven tot drie dodelijke ongevallen. Typisch wordt bij zo een ongeval iemand verpletterd door een vuilniscontainer die op een verdieping blijft haperen en kantelt.

De inspecteurs van de FOD WASO en de FOD Economie zullen een lift die nog geen kooideur noch elektronisch veiligheidsgordijn heeft, dan ook onmiddellijk stopzetten.